


通学路における

合同点検 【結果】



R2(2020).12.14(月)

湧水町教育委員会

【合同点検参加者】教育委員会②, 地区①, 小学校②, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①

学校区域図



至
伊佐市

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・横断歩道が歩道側にないため危険である。

<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置を検討【警察】
- ・グリーンラインの引き直しの検討【町】

至 湧水市街地

轟小学校

- ・側溝の蓋が開いている。
[恒次: ふるさとバス勝栗大橋バス停近く用水路]
- ・スピードを出す車が多く危険である。

<対策メニュー>

- ・側溝の蓋の設置(済)【町】
- ・道路端の除草, センターライン引き直し検討【町】
- ・警戒の強化【警察】

地図データ

500 m
1000 フィート



【合同点検参加者】教育委員会②, 地区①, 小学校②, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①

学校区域図



500 m
1000 フィート

至 伊佐市

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



至 湧水市街

・歩道,横断歩道 がないため危険性がある。

<対策メニュー>

- ・歩道設置の検討【県】
- ・速度規制の見直しの検討【警察】



・歩道はあるが段差が低くガードレールがないため危険性がある。

<対策メニュー>

- ・ポールコーンの設置(済)【県】



至 霧島市

【合同点検参加者】教育委員会②, 地区①, 小学校②, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①



至 伊佐市



・白線が消えている。
 <対策メニュー>
 ・白線の引き直しの検討【県】

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

500 m
 1000 フィート



・見通しが悪く横断歩道内で車が停止するので危険。
 <対策メニュー>
 ・カーブミラー設置の検討【町】
 ・横断歩道の引き直し【町】



至 えびの市

至 人吉市

至 鹿児島市