


通学路における

緊急合同点検

【結果】



R1(2019).8.29(木)

湧水町教育委員会

【合同点検参加者】教育委員会④, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課①, 湧水町建設課①, 横川警察署②



至 伊佐市



・道路沿いの草が繁り見えにくい。

<対策メニュー>  
 ・道路ぎわの草、樹木等の伐採を行う、死角をなくすように努める。【県】



・見通しが悪く危険である。

<対策メニュー>  
 ・止まれの引き直し。【町】  
 ・安全指導の徹底【学校】



・外灯がなく、夜間危険である。

<対策メニュー>  
 ・外灯を設置するように要望する。【町】



・見通しが悪く危険である。

<対策メニュー>  
 ・安全指導の徹底【学校】

至 えびの市

至 人吉市

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所

500 m  
 1000 フィート

至 鹿児島市

【合同点検参加者】教育委員会④, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課①, 湧水町建設課①, 横川警察署②



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・橋欄干より転落する恐れがある。

<対策メニュー>

・安全指導の徹底。【学校】

・道路幅が狭い。

<対策メニュー>

・安全指導の徹底【学校】

<対策メニュー>

・止まれの引き直し。【町】

・安全指導の徹底【学校】

・見通しが悪い。

・落葉で滑りやすい。

・暗い

<対策メニュー>

・安全指導の徹底。【学校】

・定期的な清掃【町】

・外灯を設置するように要望する。【町】



500 m  
1000 フィート