


通学路における

合同点検 **【結果】**



R3(2021).8.24(火)

湧水町教育委員会

かごしまけん

鹿児島県

ゆうすいちやう

湧水町

よしまつ

吉松小学校校区

しょうがっこう

こうく

(通学路合同点検結果 R3/8/24)

【合同点検参加者】教育委員会⑤, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

学校区域図



至 えびの市



・信号待ちの際、車が突っ込んでくる可能性がある。駅前交差点(県道)

<対策メニュー>
・防護柵の設置の検討をする【県・町】

・信号待ちの際、車が突っ込んでくる可能性がある。吉松小前交差点(国道268)

<対策メニュー>
・防護柵の設置の検討をする【県】

・子どもたちが通学する歩道に草が生い茂っている。〔藤乃湯前の歩道〕

<対策メニュー>
・歩道の樹木等を撤去する(R3着工)【県】

至 人吉市



1 km
2000 フィート

かごしまけん

鹿児島県

ゆうすいちよう

湧水町

よしまつ

吉松中学校校区

ちゅうがっこう

こうく

(通学路合同点検結果 R3/8/24)

【合同点検参加者】教育委員会⑤, 中学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

学校区域図



至 えびの市



至 人吉市

・柿木橋に歩道がなく危険である。現状では歩道の末端部分が落下の恐れがある。

- <対策メニュー>
- ・橋の架け替え計画有【町】
- ・端部については落下防止の検討をする【町】

・歩道の路面が悪く転倒の恐れがある。(吉松中正門前)

- <対策メニュー>
- ・歩道改修の検討をする【町】

至 鹿児島市

1 km
2000 フィート