


通学路における

合同点検【結果】



R4(2022).8.31(水)

湧水町教育委員会

かごしまけん 鹿児島県 ゆうすいちょう 湧水町 くりの 栗野小学校区

(通学路合同点検結果 R4/8/31)

【合同点検参加者】教育委員会②, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町総務課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

500 m
1000 フィート

至
伊佐市



・通学路沿いに危険家屋があり危険である。

<対策メニュー>
・交通安全指導の徹底【学校】

・歩道にミラー等の支柱があり危険である。

<対策メニュー>
・ミラー支柱の移設の検討【町】
・標識支柱の移設の検討【警察】



・横断歩道の線が消えている

<対策メニュー>
・横断歩道の引き直し【警察】



至
鹿児島市

至
えびの市

至
人吉市



かごしまけん 鹿児島県 湧水町 上場小学校校区

(通学路合同点検結果 R4/8/31)

【合同点検参加者】教育委員会②, 小学校②, 地区③、始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町総務課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①



かごしまけん 鹿児島県
 ゆうすいちよう 湧水町
 栗野中学校校区

(通学路合同点検結果 R4/8/31)

【合同点検参加者】教育委員会②, 中学校①、始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町総務課②, 湧水町建設課②, 伊佐湧水警察署①

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



鹿児島県 湧水町 栗野中学校・幸田小学校校区 (通学路合同点検結果 R4/8/31)

【合同点検参加者】教育委員会②、小学校②、中学校①、始良・伊佐地域振興局土木建築課②、湧水町総務課②、湧水町建設課②、伊佐湧水警察署①

