



第三十六号の八様式（第六条関係）（A4）

定期検査報告書

（防火設備）

（第一面）

建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実と相違ありません。

特定行政庁 様

令和6年12月20日

報告者氏名 池上 滝一

検査者氏名 日高 雅人

【1. 所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】 ムスチヨウチヨウ イカミ リュウイチ
【ロ. 氏名】 湧水町長 池上 滝一
【ハ. 郵便番号】 899-6201
【ニ. 住所】 鹿児島県始良郡湧水町木場 222
【ホ. 電話番号】 0995-74-3111

【2. 管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】 ムスチヨウチヨウ イカミ リュウイチ
【ロ. 氏名】 湧水町長 池上 滝一
【ハ. 郵便番号】 899-6201
【ニ. 住所】 鹿児島県始良郡湧水町木場 222
【ホ. 電話番号】 0995-74-3111

【3. 報告対象建築物】

【イ. 所在地】 鹿児島県始良郡湧水町米永 411-1
【ロ. 名称のフリガナ】 イキイキセンタークリノト
【ハ. 名称】 いきいきセンターくりの郷
【ニ. 用途】 公衆浴場, 図書館

【4. 検査による指摘の概要】

■要是正の指摘あり（■既存不適格） □指摘なし

※受付欄	※特記欄	※整理番号欄
年 月 日		
第 号		
係員氏名		

【 1. 建築物の概要】

【イ. 階数】	地上	2 階	地下	階
【ロ. 建築面積】		4,584.43 m ²		
【ハ. 延べ面積】		5,921.47 m ²		

【2. 確認済証交付年月日等】

【イ. 確認済証交付年月日】 平成 11 年 1 月 27 日 第 10-4 号
 【ロ. 確認済証交付者】 ■建築主事 □指定確認検査機関 ()
 【ハ. 検査済証交付年月日】 平成 12 年 2 月 29 日 第 11-4 号
 【ニ. 検査済証交付者】 ■建築主事 □指定確認検査機関 ()

【3. 検査日等】

【イ. 今回の検査】 令和6年 12月 9日実施
 【ロ. 前回の検査】 ■実施 (令和6年 2月 19日報告) □未実施
 【ハ. 前回の検査に関する書類の写し】 ■有 □無

【4. 防火設備の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】 (一級) 建築士 (大臣) 登録第 262818 号
防火設備検査員 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】 ヒダカ マサト

【ハ. 氏名】 日高雅人

【ニ. 勤務先】 株式会社 下舞設計
(一級) 建築士事務所 (鹿児島県) 知事登録第 1-29-111 号

【ホ. 郵便番号】 892-0828

【ヘ. 所在地】 鹿児島市金生町 4-4

【ト. 電話番号】 099-222-4114

(その他の検査者)

【イ. 資格】 () 建築士 () 登録第 号
防火設備検査員 第 B00006316 号

【ロ. 氏名のフリガナ】 ミツダ ヨウスケ

【ハ. 氏名】 満田 陽介

【ニ. 勤務先】 文化シャッターサービス (株)
() 建築士事務所 () 知事登録第 号

【ホ. 郵便番号】 890-0034

【ヘ. 所在地】 鹿児島市田上 8-3-33

【ト. 電話番号】 099-814-7191

【5. 防火設備の概要】

【イ. 避難安全検証法等の適用】

☐区画避難安全検証法（ 階）

☐階避難安全検証法（ 階）

☐全館避難安全検証法

■その他（ 防火区画検証法 ）

【ロ. 防火設備】

■防火扉（ 4 枚）

■防火シャッター（ 3 枚）

☐耐火クロススクリーン（ 枚） ☐ドレンチャー（ 台）

☐その他（ 台）

【6. 防火設備の検査の状況】

【イ. 指摘の内容】 ■要是正の指摘あり。（■既存不適格） ☐指摘なし

【ロ. 指摘の概要】 危害防止装置未設置

【ハ. 改善予定の有無】 ☐有（ 年 月に改善予定） ☐無

【7. 防火設備の不具合の発生状況】

【イ. 不具合】 ☐有 ■無

【ロ. 不具合記録】 ☐有 ☐無

【ハ. 改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定（ 年 月に改善予定） ☐予定なし

【8. 備考】

(第三面)

防火設備に係る不具合の状況

不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善（予定）年月	改善措置の概要等

検査結果表
(防火扉)

当該検査に関与した検査者		氏 名	検査者番号
	代表となる検査者	満田 陽介	1
	その他の検査者		

[illegible]

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑤ 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
- ⑪ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑫ 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
- ⑬ 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。

点検報告書 (防火扉)

株式会社下舞設計 御中

2024年12月11日

名称	いきいきセンターくりの郷		
所在地	鹿児島県姶良郡湧水町米永411-1		
実施期間	2024年12月9日 から 2024年12月9日		
認定番号	防火設備検査資格者	B00006316	
	防火シャッター・ドア保守点検専門技術者	第	58043 号
代表責任者	満田 陽介		

〒891-0123

鹿児島県鹿児島市御本町 7-19

文化シャッター株式会社

西日本 事業本部 九州 支店

鹿児島 営業部

電話：099-269-7700

FAX：099-269-4845

担当：池畑 涼子



種別	点検項目	点検日	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月9日	備考
		階	1F	2F	2F	2F	
		符号	SD-1	SD-2	SD-3	SD-4	
		タイプ	片開(上下含む)	片開(上下含む)	片開(上下含む)	片開(上下含む)	
		タイプ・左右	左	右	左	右	
		法定検査	対象	対象	対象	対象	
		メーカー	-	-	-	-	
		ID番号	-	-	-	-	
		(総)DW	2,070	1,035	1,479	1,475	
		(総)DH	2,475	2,000	2,460	2,460	
		右(計測)DW	-	1,035	-	1,475	
		右(計測)DH	-	2,000	-	2,460	
		左(計測)DW	2,070	-	1,479	-	
		左(計測)DH	2,475	-	2,460	-	
随時開鎖 スチールドア	共通	1 設置場所の周辺状況	○	○	○	○	【SD-1】 ・[左扉] 危害防止装置:左扉閉鎖時間(22.6秒)、左扉閉鎖力(18ニュートン) ・[左扉] くり戸危害防止装置:左扉くり戸閉鎖時間(3.5秒)、左扉くり戸閉鎖力(16ニュートン) 【SD-2】 ・[右扉] 危害防止装置:右扉閉鎖時間(5.6秒)、右扉閉鎖力(22ニュートン) 【SD-3】 ・[左扉] 危害防止装置:左扉閉鎖時間(9.3秒)、左扉閉鎖力(16ニュートン) ・[左扉] くり戸危害防止装置:左扉くり戸閉鎖時間(6.7秒)、左扉くり戸閉鎖力(14ニュートン) 【SD-4】 ・[右扉] 危害防止装置:右扉閉鎖時間(7.9秒)、右扉閉鎖力(8.0ニュートン) ・[右扉] くり戸危害防止装置:右扉くり戸閉鎖時間(5.0秒)、右扉くり戸閉鎖力(14ニュートン)
		2 総合的な作動状況	○	○	○	○	
		3 整穴区画 形成の状況	-	-	-	-	
		4 自動閉鎖装置(設置の状況)	○	○	○	○	
		5 順位調整器	-	-	-	-	
		6 くり戸の閉鎖状況	○	-	○	○	
		7 自動閉鎖装置(再ロックの状況)	○	○	○	○	
	右扉	8 ヒューズ装置	-	-	-	-	
		9 危害防止装置	-	○	-	○	
		10 くり戸危害防止装置	-	-	-	○	
	左扉	11 ヒューズ装置	-	-	-	-	
		12 危害防止装置	○	-	○	-	
		13 くり戸危害防止装置	○	-	○	-	
	右扉	14 扉	-	○	-	○	
		15 くり戸	-	-	-	○	
		16 枠	-	○	-	○	
		17 召し合わせ部(両開き・親子)	-	-	-	-	
		18 枠と扉のチリ寸法	-	○	-	○	
		19 錠前・把手	-	○	-	○	
		20 丁番・ヒンジ	-	○	-	○	
		21 フロアヒンジ・オートヒンジ・DC	-	○	-	○	
		22 ドアキャッチ	-	-	-	-	
		23 扉	○	-	○	-	
	左扉	24 くり戸	○	-	○	-	
		25 枠	○	-	○	-	
		26 召し合わせ部(両開き・親子)	-	-	-	-	
		27 枠と扉のチリ寸法	○	-	○	-	
		28 錠前・把手	○	-	○	-	
		29 丁番・ヒンジ	○	-	○	-	
		30 フロアヒンジ・オートヒンジ・DC	○	-	○	-	
		31 ドアキャッチ	-	-	-	-	
	共通	32 煙(熱)感知器	○	○	○	○	
		33 運動制御器	○	○	○	○	
		34 耐用年数・回数	○	○	○	○	

(注) 判定欄・・・良=○ 不良=× 措置済=● 要是正=★ 既存不適格=● 特記事項=※ 点検不能=／ 該当なし=-

検査結果表
(防火シャッター)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏 名	検査者番号
	その他の検査者	満田 陽介	1

番号	検査項目	検査事項	検査結果			担当 検査者 番号	
			指摘 なし	要是正			
				既 存	不 適格		
(1)	防火シャッター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○ ●		1	
(2)		~~駆動装置~~	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※				
(3)			~~スプロケットの設置の状況※~~				
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※				
(5)		カーテン部	ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況	○ ●		1	
(6)			ケース	スラット及び座板の劣化等の状況	○ ●		1
(7)				吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	○ ●		1
(8)				劣化及び損傷の状況	○ ●		1
(9)			まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況	○ ●		1
(10)		危害防止装置	危害防止用運動中継器の配線の状況		○ ●	○ ●	1
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況		○ ●	○ ●	1
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況		○ ●	○ ●	1
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況		○ ●	○ ●	1
(14)			作動の状況		○ ●	○ ●	1
(15)		連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	○ ●		1
(16)			感知の状況	○ ●		1	
(17)			~~温度ヒューズ装置~~	設置の状況			
(18)	連動制御器		スイッチ類及び表示灯の状況	○ ●		1	
(19)			結線接続の状況	○ ●		1	
(20)			接地の状況	○ ●		1	
(21)	連動機構用予備電源		予備電源への切り替えの状況	○ ●		1	
(22)			劣化及び損傷の状況	○ ●		1	
(23)			容量の状況	○ ●		1	
(24)			自動閉鎖装置	設置の状況	○ ●		1
(25)			~~手動閉鎖装置~~	設置の状況			
(26)	総合的な作動の状況		防火シャッターの閉鎖の状況	○ ●		1	
(27)		防火区画の形成の状況					
上記以外の検査項目							
特記事項							
番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善の具体的内容等	改善(予定)年月			
(10)～(14)	防火シャッター：危害防止装置	危害防止装置 未設置(既存不適格)	危害防止装置の取付	未定			

(注意)

- この書類は、建築物ごとに作成してください。
- 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを消去線で抹消してください。
- 「検査結果」欄は、別表(イ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(イ)欄に掲げる検査項目について同表(ロ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(ニ)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ※欄は、日常的に開閉するものについてのみに記入してください。
- 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
- 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することと構いません。
- 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。

点検報告書 (重量シャッター)

株式会社下舞設計 御中

2024年12月11日

名称	いきいきセンターくりの郷		
所在地	鹿児島県鹿児島市御本町 7-1-1		
実施期間	2024年12月9日 から 2024年12月9日		
認定番号	防火設備検査資格者	B00006316	
	防火シャッター・ドア保守点検専門技術者	第 58043	号
代表責任者	溝田 陽介		

〒891-0123

鹿児島県鹿児島市御本町 7-1-9

文化シャッター株式会社

西日本 事業本部 九州 支店

鹿児島 営業部

電話: 099-269-7700

FAX: 099-269-4845

担当: 池畑 涼子



種別	点検項目	点検日	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月9日	備考
		階	2F	2F	2F	
		符号	SS-1	SS-2	SS-3	
		機種	EGM-25H	EGM-25H	EGM-25H	
		機構種別	上部手動	上部手動	上部手動	
		法定検査	対象	対象	対象	
		W(mm)	2,760	2,400	2,750	
		H(mm)	3,450	3,330	3,350	
		メーカー	文化	文化	文化	
		ID番号	1908-009418-2	1908-009422-9	1908-009421-2	
		カウンター	-	-	-	
防火・防煙・管理用シャッター 機能・作動	1 点検口の状況		○	○	○	
	2 降下位置障害		○	○	○	
	3 操作障害		-	-	-	
	4 警告表示・操作説明ラベル		-	-	-	
	5 カウンタ		-	-	-	
	6 標識(危険・注意・降下位置表示)		-	-	-	
	7 アースの確認		-	-	-	
	8 開閉機		○	○	○	
	9 ブレーキ装置		○	○	○	
	10 手動装置		○	○	○	
	11 スプロケット		○	○	○	
	12 ローラチェーン		○	○	○	
	13 ロープ車		-	-	-	
	14 ワイヤロープ		-	-	-	
	15 巻取りシャフト		○	○	○	
	16 ブラケット		○	○	○	
	17 急降下防止装置		-	-	-	
	18 スラット		○	○	○	
	19 吊り元		○	○	○	
	20 座板		○	○	○	
	21 ケース		○	○	○	
	22 まぐさ		○	○	○	
	23 押し車		○	○	○	
	24 ガイドレール		○	○	○	
	25 遮煙材		○	○	○	
	26 制鋼盤		-	-	-	
	27 リミットスイッチ		-	-	-	
	28 押しボタンスイッチ		-	-	-	
	29 危害防止装置		-	-	●	
	30 危害防止用連動中継器		-	-	-	
	31 障害物感知装置		-	-	-	
	32 ヒューズ装置		-	-	-	
	33 自動閉鎖装置		○	○	○	
	34 手動閉鎖装置		-	-	-	
	35 絶縁抵抗		-	-	-	
	36 無線装置		-	-	-	
	37 音声合成装置音声付き回転灯		-	-	-	
	38 注意灯		-	-	-	
	39 煙(熱)感知器		○	○	○	
	40 連動制御器		○	○	○	
	41 降下状況		○	○	○	
	42 降下速度		○	○	○	
	43 巻上状況		○	○	○	
	44 総合的な作動状況		○	○	○	
	45 堅穴区画 形成の状況		-	-	-	
	46 耐用年数・回数		×	×	×	

(注) 判定欄・・・良=○ 不良=× 措置済=● 要是正=★ 既存不適格=● 特記事項=※ 点検不能=／ 該当なし=-